

## دراسة أسباب زيادة نسبة التلف في اللبن الجاف وظاهرة التزهر للطابوق الفخاري

هند باسل علي\*

تاريخ الاستلام: 2007/9/12

تاريخ القبول: 2009/5/7

### الخلاصة

بالنظر لظهور تشققات بنسبة عالية في اللبن المنتج ضمن مرحلة الانتاج النصف مصنع في معمل طابوق ابي نواس مما انعكس على زيادة التلف من الحدود المسموح بها وكذلك ارتفاع نسبة الاملاح القابلة لذوبان على السطوح الخارجية للمنتج مما يؤثر تأثيراً سلبياً على خواص الطابوق في المستقبل حيث يؤدي الى تفتت الجدران ويتحول الى قوام هش مما يؤثر على سلامة ومثانة المنشأ ولأجل معالجة هذه الظواهر السلبية والوقوف على اسبابها وتحسين خواص الطابوق المنتج ليكون ضمن المواصفة المعتمدة تم اجراء هذا البحث واتخاذ الخطوات العملية وذلك بوضع برنامج علمي لمتابعة مراحل العملية الانتاجية واجراء التعديلات المناسبة لها بدءاً بالمادة الاولية والنصف مصنعة وانتهاءً بالمنتج النهائي.

تم التركيز على وضع برنامج لتعديل ظروف التجفيف والحرق واعتماد فترة زمنية في التجفيف لا تتجاوز 72 ساعة وباسلوب تدريجي للسيطرة على الاجهادات التي تتولد عن تبخر الماء بصورة مفاجئة. وكذلك تم اضافة اطيان الكاؤولين الى التراب وبنسب مختلفة وتم الحرق بدرجات حرارة مختلفة وتم التوصل الى افضل النتائج باضافة (30-40) % من اطيان الكاؤولين بدرجة حرق (950-1000) م الى التربة واتباع اسلوب تجفيف تدريجي حيث لوحظ تحسن ملموس في خواص الطابوق من حيث القوة وامتصاص الماء والتزهر.

الكلمات المرشدة: الطابوق الفخاري، ظاهرة التزهر، اطيان الكاؤولين

## Study The Reasons for The Increase in The Proportion of Damage in The Dry Clay and The Phenomenon of Effloresce for Pottery Brick

### Abstract

Given the emergence of cracks in a high proportion of clay product in the production phase of the plant Blocks in the laboratory Abu- Nuass which was reflected in the increase of damage from the permissible limits, as well as the high proportion of soluble salts that are on the external surfaces of the product, which negatively affect the properties of bricks in the future lead to the break in the walls and turned into a fragile strength, which affects the safety and durability of origin and to address these negative phenomena and to identify causes and improve the properties of brick products to be within the specification has been adopted for this research and to take practical steps in the development of a scientific program for the follow-up stages of the process of production and make the appropriate adjustments to it, starting with the initial article and the semi-final and ending with the product.

The focus was on developing a program to modify the conditions of drying and burning and the adoption of the drying period of time not exceeding 72 hours and a gradual manner to control on the stresses generated by the sudden evaporation of water. As well as kaolin's clay been added to the soil and in different proportions

were different burning temperature was reached by adding the best results (30-40)% of kaolin's clay degree burn (950-1000) m into the soil and following the step-by-step method of drying, where it was observed a significant improvement in the properties of bricks in terms of strength and absorption of water and efflorescence phenomenon.

ويتم نقله بواسطة السيارات القلابة وجمع في ساحات مخصصة ويترك لفترة شهر على الأقل لغرض التخمر وذلك بتعرضه الى العوامل المناخية لتحسين مواصفاته من الناحية الفيزيائية والكيميائية والبالوجية ومن ثم ادخاله الى الانتاج عن طريق صندوق التغذية وتستمر عملية تغذية الخطوط الانتاجية بهذا الاسلوب وتتم السيطرة على كمية التراب الداخلة بواسطة فتحة البوابة [5] اما عملية التجفيف فتتم اليا داخل غرف التجفيف باستخدام الهواء الحار وبوابات تتحكم بنسب الرطوبة ودرجة حرارة التبخر، ثم تتم عملية الحرق داخل افران حديثة يتم السيطرة فيها على الانتاج بطرق علمية ويكون عادةً معدل درجات حرارة الحرق بحدود (900-1000) م. [4]

#### الجانب العملي

##### المقدمة

بالنظر لظهور التشققات العالية في اللبن المنتج ولتقليل التزهر الحاصل في الطابوق المنتج للحصول على طابوق خالي من التزهر لمعمل طابوق ابي نؤاس والاجل الوقوف على الاسباب فقد تم وضع خطة لدراسة الاسباب والمعالجات المطلوبة.

#### العمل والمعالجات

##### دراسة نسبة التلف في اللبن

تم دراسة الظروف الحرارية المستخدمة لدى المعمل من حيث درجة الحرارة والرطوبة ومقدار درجة التبخر والفترة الزمنية المطلوبة لكل مرحلة من مراحل التجفيف عن طريق مقاييس خاصة بذلك ومن ثم اجراء الفحوصات والمثبتة في الجدول (1).

#### المقدمة

تعتبر صناعة الطابوق من اقدم صناعات المواد البنائية ولا تزال لها الصدارة في معظم اقطار العالم العربي والشرقي واما بالنسبة لوطننا العربي فبالاضافة الى المغرب العربي يعتبر العراق والمملكة العربية السعودية واليمن من اكبر الدول المصنعة لهذه المادة في منطقة الخليج. ولعل اهم الاسباب الكاملة خلف رسوخ الجذور التاريخية لهذه الصناعة في العراق من ناحية الانتاج هو ان المواد الاولية اللازمة لصنع الطابوق موجودة في التربة ومتاحة بأعلى درجات الوفرة بالاضافة الى ان هذه المواد الاولية اثبتت مطاوعة عالية لمجاراة التطورات الجارية في عملية صناعة الطابوق على اختلاف مراحلها. [1] يعتبر الطابوق احد منتجات السيراميك "ceramic products" حيث يمتاز السيراميك بانه عازل جيد للتيار الكهربائي والحرارة ومقاوم لدرجات الحرارة العالية مقارنة مع المعادن والبوليمرات. [2] يصنع من اطياف قليلة الكلفة المحتوية على السليكا، ان التركيب الكيميائي الاساسي للطابوق هو  $(Al_2Si_2O_5(OH)_4, SiO_4$  plus (fine stones). [3]

#### صناعة الطابوق الطيني

تتلخص صناعة الطابوق الطيني منذ القدم وحتى عصرنا هذا في حفر التربة وعجن خليطها مع الماء بالطرق الميكانيكية او حتى اليدوية البسيطة و ثم تشكيل العجينة بقوالب خاصة وحسب الابعاد المطلوبة وبعدها يجفف بطرق بدائية تحت تاثير الشمس والرياح. [4] اما الطريقة الميكانيكية فيتم حفر التراب بواسطة حفارات خاصة

## أ- المواد الأولية:

## أولاً: التجربة الاعتيادية

تحتوي التربة العراقية على نسب عالية من معدن الكلسايت وعند تعاملها حرارياً يتفكك هذا المعدن إلى أوكسيد الكالسيوم الحر محرراً ثاني أوكسيد الكربون ويؤدي الأخير إلى توليد إجهادات داخلية ومسالك وقنوات مما يتسبب عن ذلك حصول التشقق أحياناً معتمداً على نسبة كاربونات الكالسيوم ونوعيتها في التربة في حين أن أوكسيد الكالسيوم الحر يتفاعل مع بخار الماء الموجود في الجو الممتص من قبل الطابوق مكوناً هيدروكسيد الكالسيوم لكون أن المركب الأخير تمتاز حجم جزيئاته ضعف حجم جزيئات أوكسيد الكالسيوم الحر مسبباً أيضاً الإجهادات والتي تؤدي إلى حصول التشقق والتكسر في مواقع وجودها كما أن تحلل جزيئات أوكسيد الكالسيوم الحر الناعمة تؤدي إلى زيادة الفقدان في الوزن أثناء الحرق بالإضافة إلى انخفاض المدى الحراري لمرحلة تليد التربة مسبباً ذلك انخفاض الكثافة وزيادة المسامية وامتصاص الماء وانخفاض قوة التحمل وعالية فان زيادة النفاذية تسهل مهمة امتصاص الماء وبالتالي ذوبان الأملاح القابلة للذوبان المتواجدة في تجويف الطابوق وتتحرك نحو السطح مسببة ما يعرف بظاهرة التزهير.

## ثانياً: اطيان الكاؤولين

توجد اطيان الكاؤولين في منطقة الكعرة لقضاء الرطبة في محافظة الانبار وتم جلب هذه الاطيان من المسح الجيولوجي، ومن الناحية الاقتصادية فإن كلفة الطابوقة المصنعة من الكاؤولين فيها زيادة قليلة وتعتبر طفيفة مقارنة مع التحسن الملحوظ في نوعية الطابوق في جميع الخواص. تمتاز هذه الاطيان عند تعاملها حرارياً بفقدان ماء تبلورها والذي يشكل تقريباً (15%) من تركيبها حيث تتحول إلى مركبات المييتاكاؤولين بين درجتي (450-600) م وان هذا النوع من التفاعلات يسمى بالتفاعلات الماصة للحرارة وفوق (900) م يبدأ تكوين مركب مولاييت والكرستوتولايت وان هذا النوع من

بعدها تم تسقيط النتائج على مخطط بياني في الشكل (2) ومقارنته مع الشكل (1) ويمثل الأخير برنامج التجفيف المطلوب والملائم لصناعة الطابوق والمحدد اعتماداً على حساسية التربة الرسوبية المستخدمة. وتم إجراء التعديل الأول والمشار إليه في الجدول (1) تسلسل (2) وبعد إجراء الفحوصات كانت النتائج غير مشجعة لبقاء التشققات بنسبة أقل بقليل مقارنة مع البرنامج المتبع لدى المعمل عند بدء الدراسة وزيادة الفترة الزمنية الكلية للتجفيف (24) ساعة ولتصبح (96) ساعة، وبعدها تم وضع تعديل ثاني والمبين في الجدول (1) تسلسل (3) ومن خلاله تم الحصول على نتائج ايجابية بانتاج لبين خالي من التشققات مع الحفاظ على نفس الفترة الزمنية المستخدمة (72) ساعة مع تقارب كبير للظروف الحرارية للتجفيف وتجانسها داخل تجويف الغرفة الواحدة مع البرنامج الاصيل المتبع عند نشوء المعمل والمبين في الشكل (3) مقارنة مع الشكل الاول.

## دراسة حالة التزهير في الطابوق

التزهير هو عبارة عن الترسبات الملحية على السطح الخارجي الظاهرة على الطابوق وتحدث بسبب نفاذية الطابوق وقابلية حركة الأملاح الذائبة بفعل الرطوبة المكتسبة، إذ تتحرك الأملاح نحو السطح عبر المساحات وتعتمد على مقدار ذوبانها وامتصاص الطابوق للماء وعدد المساحات الموجودة فيه وكمية الرطوبة ومعدل التبخر السطحي [6]. ان معظم أملاح التزهير هي املاح الفلزات القلوية او الكبريتات وكاربونات الانترية القلوية رغم ان الكلوريدات تظهر أحياناً قدر قليل من التزهير، وان تأثير هذه الأملاح سلبياً مستقبلاً على خواص الطابوق مما يؤدي إلى حصول التشقق والتفتت للجدران نتيجة ذلك وتحويلها إلى قوام هش. [5]

تم إجراء التجارب المختبرية والفحوصات على المواد الأولية والانتاج الجاهز كما مبين ادناه:

**ج- فحوصات الطابوق المنتج**

اجريت الفحوصات اللازمة على الطابوق المنتج ولجميع النماذج من حيث الكثافة وامتصاص الماء وقوة التحمل والمظهر العام ونسبة التزهير ، تم اجراء جميع الفحوصات اللازمة ولجميع النماذج ومقارنة النتائج بالاعتماد على المواصفة العراقية رقم 25 لسنة 1993 من حيث المظهر وقوة التحمل وامتصاص الماء ونسبة التزهير في حين ان طرق الفحص المعتمدة تمت بموجب المواصفة العراقية رقم 24 لسنة 1988 وكما يلي :

**فحص التزهير :**

توضع كل طابوقة على نهايتها في اناء مسطح يحتوي على ماء مقطر بعمق 2.5 سم وتترك في حجرة التجفيف لمدة سبعة ايام مع اضافة الماء المقطر كلما جف الاناء. يجفف الطابوق في نفس الحجرة لمدة لا تقل عن ثلاثة ايام اخرى في نفس الاواني ولكنها خالية من الماء المقطر، حيث ان نتائج الفحص تعبر عنها بالدرجات التالية [7]:

\***معدوم:** عندما لا يظهر تزهير

\***خفيف:** عندما تكون مساحة السطح المغطاة بطبقة خفيفة من الملح لا تزيد عن 10% من مجموع سطح الطابوقة

\***متوسط:** عندما تكون الطبقة الملحية اكثر من السابقة (الخفيفة) ولا تزيد على 50% من مساحة سطح الطابوق على ان لا يصاحب ذلك تقنت او تقشر في السطح.

\***كثيف جداً:** عندما تكون الطبقة الملحية كثيفة جداً ويصحب ذلك تقنت او تقشر بالسطح او كلاهما.

**فحص قوة التحمل :**

تؤخذ عينات من النموذج بشكل عفوي ويغمر الطابوق بدرجة حرارة الغرفة لمدة لا تقل عن 24 ساعة بطريقة الغليان قبل اجراء الفحص حيث ترفع العينة من الماء بقطعة قماش ثم توضع بين لوحين من الخشب الرقائقي بسلك 3 ملم ويوضع بين لحي مائكة الانضغاط بحيث محور العينة على مركز اللوح المرتكز على القاعدة

التفاعلات يسمى بالتفاعلات الباعثة للحرارة اي ان عملية التلييد لهذه الاطيان تبدأ عند (900) م.

ان اضافة هذه الاطيان للتربة الاعتيادية لها تاثير كبير على التركيب المعدني للتربة حيث تقلل حساسيتها اثناء معملتها حرارياً بالاضافة الى تحسين خواص المنتجات الفخارية حيث تعمل على زيادة الكثافة ومقاومة الانضغاط بشكل كبير مع انخفاض في النفاذية وامتصاص الماء مع زيادة حرارة الحرق التي تساعد على انخفاض نسبة التزهير لكون الاخير يرتبط بنفاذية الطابوق بالاضافة الى ارتباطه بتركيز الاملاح الذائبة.

ان اضافة اطيان الكاؤولين تساعد على تحسين المظهر العام للطابوق وتقليل الشقوق الشعرية . الفحوصات الفيزيائية والكيميائية لهذه الاطيان في الجدول (2).

**ب- خلط المواد وتصنيع طابوق مختبري**

على ضوء نتائج الفحوصات للمواد الاولية المشار اليها في الفقرة اعلاه تم خلط المواد المبينة ادناه :

النموذج	نسبة المضاف %	
	الاطيان الاعتيادية	الكاؤولين
A	100	0
B	85	15
C	80	20
D	70	30
E	60	40

تم تصنيع طابوق مختبري بعدد 12 طابوقة لكل خلطة من الخلطات بحجم (7.5 \* 3.5 \* 2.5) سم باستخدام جهاز التشكيل المختبري بطريقة البثق و اجراء تجفيفها لمدة 24 ساعة بدرجة حرارة الغرفة ومن ثم تجفيفها بدرجة (110) م ولمدة 24 ساعة اخرى وباستخدام الاسلوب التدريجي في التجفيف وفي مجفف مختبري كهربائي ومن ثم تم حرقها بدرجات حرارة الحرق (900، 950، 1000) م باستخدام الفرن الكهربائي المختبري لغرض تحديد الدرجة الملائمة للغرض المطلوب في هذا البحث.

20	80	C
30	70	D
40	60	E

أولاً: نتائج الفحوصات الفيزيائية ونسبة التزهير للنماذج المختبرية المحروقة وبدرجة حرارة حرق 900 م° كما في الجدول (3)  
ثانياً: نتائج الفحوصات الفيزيائية ونسبة التزهير للنماذج المختبرية المحروقة وبدرجة حرارة حرق 950 م° كما مبين في جدول (4)

ثالثاً: نتائج الفحوصات الفيزيائية ونسبة التزهير للنماذج المختبرية المحروقة وبدرجة حرارة حرق 1000 م° كما مبين في جدول (5)

#### المناقشة

من خلال متابعة كافة المراحل العملية الانتاجية واجراء التعديلات المناسبة للظروف المصاحبة لعملية الانتاج وتثبيت برنامج للتجفيف يتم فيه مراعاة الاسلوب التدريجي وضمان التجانس الحراري في غرفة التجفيف الواحدة وتحديد الفترة الزمنية المطلوبة لكل مرحلة من مراحل التجفيف عن طريق مقاييس خاصة واجراء مقارنة بين برنامج التجفيف اثناء حصول الانحراف في المعمل وبرنامج التجفيف المقترح والملائم لصناعة الطابوق والذي اعطى نتائج مشجعة وانخفاض ملحوظ في نسبة التشققات وتحسن في المظهر العام للطابوق وذلك من خلال مقارنة شكل (2) مع شكل (1) وتراوحت نسبة التشققات كما مبين في الجدول (1) تسلسل (1). وعلى ضوء ذلك تم اجراء التعديل الاول والمبين في الجدول (1) تسلسل (2) مع زيادة في فترة التجفيف لمدة (24) ساعة اضافية اي تصبح الفترة الكلية للتجفيف للبين المهية للدخول للافران (96) ساعة وتم الحصول على نتائج مقبولة وذلك بانخفاض نسبة التشققات، ولأجل الحصول على لبين خالي من التشققات تقريباً واعتماد الفترة الزمنية المقررة (72) ساعة تم اجراء التعديل الثاني والمبين في الجدول (1) تسلسل (3) وتم

الكروية. يسلط الضغط ويزداد بمعدل 140 كغم/سم<sup>2</sup> في الدقيقة الواحدة لحين اخفاق العينة ثم يسجل مجموع الحمل المسلط. ويتم استخدام القانون ادناه لحساب قوة التحمل:

مجموع الحمل المسلط  
عند الاخفاق (كغم)

قوة التحمل =  $\frac{\text{مساحة سطح الطابوقة}}{\text{المسلط عليه الحمل (سم)}} \times 2$

#### فحص امتصاص الماء :

لفحص امتصاص الماء تؤخذ عينات من الطابوق بشكل عفوي وتوزن بميزان حساس وتغمر في حوض مائي بطريقة تضمن دوران الماء بين الطابوق والقعر. ويسخن الماء بحيث يصل الى درجة الغليان في ظرف ساعة تقريباً ويستمر الغليان لمدة خمسة ساعات اخرى ثم يترك ليبرد بصورة طبيعية الى درجة حرارة الغرفة لمدة تتراوح بين 16-19 ساعة ، ثم ترفع العينات وتمسح سطوحها بقمماش رطب وتوزن في ظرف 3 دقائق . اما طريقة الحساب فتكون كالآتي :

ب - أ

نسبة امتصاص الماء =  $\frac{\text{ب}}{\text{أ}} \times 100\%$  \*

أ

حيث ان أ : وزن الطابوقة الجافة

ب : وزن الطابوقة بعد غمرها في ماء يغلي لمدة خمس ساعات

#### حساب الكثافة :

يتم حساب الكثافة من ابعاد العينات بحجم (7.5 \* 3.5 \* 2.5) سم وان القانون المستخدم هو:  $\frac{\text{الكتلة}}{\text{الحجم}} = \text{الكثافة}$

الحجم

#### النتائج

#### النماذج المستخدمة

النموذج	نسبة المضاف %	
	الترابية	الاعتيادية
A	100	0
B	85	15

على درجة تزهير معدوم بدرجتي (1000،950) م° وبالنسب الواثئة من الكاؤولين المضاف في البحث ويعود السبب الى تكوين الاطوار الزجاجية نتيجة درجة التلييد لهذه الاطيان بعد درجة (900) م° مؤدياً الى انخفاض نفاذية الطابوق والتي تعتبر العامل الرئيسي في زيادة ذوبان وحركة الاملاح الى السطح بشكل تزهير.

#### الاستنتاجات

يتطلب من المعمل الالتزام والمتابعة المستمرة باعتماد الظروف الحرارية المحددة في برنامج التجفيف المثبت في التعديل الثاني في الجدول (1) تسلسل (3) لتقادي حصول التشققات في اللبن الجاف وعدم حصول تلف بالانتاج من خلال زيادة نسبة التلف.

امكانية انتاج طابوق خالي من التزهير من الترب الاعتيادية بموجب المواصفات التي تم الحصول عليها في هذا البحث بعد اضافة (30-40) % من اطيان الكاؤولين وبدرجة حرارة حرق لا تقل عن (950) م° وحصول تحسن في خواص الطابوق المنتج بعد اضافة اطيان الكاؤولين من حيث المظهر العام وزيادة الكثافة وقوة التحمل وانخفاض في نفاذية الطابوق المنتج وكذلك انخفاض نسبة امتصاص الماء والذي يعتبر العامل الرئيسي في ذوبان الاملاح وحركتها. وان استخدام اطيان الكاؤولين لا يتطلب اضافة كلف عالية وذلك لتوفره محلياً.

#### المصادر

- [1] Brownell, W.E, "Efflorescence Resulting From Sulphates In Clay Raw Materials", journal of The American Ceramic Society, vol.41, p310, 1985.
- [2] Callister, W.D., "Materials Science and Engineering, An Introduction", 5<sup>th</sup> edition, John Wiley & Sons. Inc., 2000.
- [3] Groover, M.P., "Fundamentals of Modern Manufacturing, Material,

الحصول على لبن خالي من التشققات وبالفترة ذاتها وانصب العمل على الاحتفاظ بهذه الفترة الزمنية من اجل عدم التأثير على كمية الانتاج المطلوبة مع ملاحظة حصول تجانس كبير في عملية التجفيف تقريباً في جميع انحاء الغرفة ويمكن ملاحظة ذلك من خلال مقارنة شكل (1) مع شكل (2).

ومن الجدير بالذكر ان مشكلة ظاهرة التزهير درست على نطاق واسع ومن عدة جهات باستخدام طرق فيها استخدام مواد كيميائية مختلفة وطرق اخرى جميعها كانت طرق غير اقتصادية ومكلفة جداً في حين ان الطريقة المتبعة في استخدام الكاؤولين وينسب محددة وخلطها مع التراب يعتبر طريقة اقتصادية لتوفر هذه المادة محلياً وبكثرة (كما ذكر سابقاً) ، ومن الناحية الاقتصادية فان كلفة الطابوقة المصنعة من الكاؤولين فيها زيادة قليلة حيث تعتبر طفيفة مقارنة مع التحسن الملحوظ في نوعية الطابوق في جميع الخواص من حيث المظهر العام وقوة الامتصاص ونسبة التزهير.

يمكن ملاحظة ظاهرة التزهير على العينات المحروقة بدرجة حرارة (1000،950،900) م° عند استخدام التربة الاعتيادية بدون مضافات حيث ظهرت الاملاح على سطح الطابوق وتراوحت نسبة التزهير بين متوسط الى متوسط - كثيف . بينما جاءت نسبة التزهير معدوم عند اضافة اطيان الكاؤولين ونسبة (30-40)% مع حصول تحسن في خواص الطابوق المنتج حيث زادت قوة التحمل لزيادة الكثافة وانخفاض المسامية وامتصاص الماء ويعود السبب الى انخفاض كمية كاربونات الكالسيوم والاملاح الذائبة وهذا بدوره ينعكس على انخفاض نسبة (Co2) المتحرر وبالتالي سيؤدي الى انخفاض مسامية الطابوق وذوبان الاملاح وكمية الشقوق الشعرية، اضافة الى ان التغير في اضافة اطيان الكاؤولين يؤدي الى تقليل حساسيتها تجاه التجفيف والحرق وهذا مما يساعد على انخفاض نسبة التزهير. لقد تم الحصول

[6] Hooker, K. A., "Reducing efflorescence potential, Understand how efflorescence occurs, select materials to minimize soluble salts, and detail to control water penetration", The Aberdeen Group, All rights reserved, 2004.

[7] "Efflorescence - Causes and Prevention", Technical Notes on Brick Construction 23A, June 2006. [www.gobrick.com](http://www.gobrick.com)

Processes, and Systems", 2<sup>nd</sup> edition, John Wiley & Sons. Inc., 2002.

[4] المهندس علي اشرف قدوري، الفيزياوي هاني يوسف رزوقي، الكيمياوية ايمان محمد سلطان، "صناعة الطابوق، ماضيها وحاضرها في القطر"، بغداد، 1995

[5] Sigh, R., "Efflorescence, It's Cause and Control", T.I.1170, August, 1978.

جدول (1) يبين برنامج التجفيف ونتائجه على نوعية اللبن

ت	البرنامج	عدد الساعات	طريقة التشغيل	نسبة اللبن السليم
1	المعمل اثناء حصول الانحراف	3-5 25-28 40-44	-تشغيل المراوح الداخلية فقط -ضخ الهواء بكميات يتم التحكم بها بواسطة البوابات وتفتح لمدة 3 دقائق وتغلق لمدة نصف ساعة. - ضخ الهواء الحار بصورة مستمرة وتكون البوابات تتحكم بكمية الهواء ومفتوحة بصورة مستمرة -72 ساعة	تراوحت بين 33-46 %
2	التعديل الاول	18 30 42	-تشغيل المراوح الداخلية فقط -ضخ الهواء الحار عن طريق البوابات وتفتح لمدة دقيقة وتغلق لمدة نصف ساعة - ضخ الهواء الحار بصورة مستمرة وتكون البوابات مفتوحة -72 ساعة	عدم اكتمال التجفيف لللبن وعلى ضوء ذلك تم تعديل فترة التجفيف 24 ساعة اضافية فاصبحت فترة التجفيف الكلية 96 ساعة مع حصول تشقق.
3	التعديل الثاني	10 10 28 24	-تشغيل المراوح الداخلية وبوابات تسريب الهواء داخل المجففة مغلقة باستمرار. -تشغيل المراوح الداخلية وبوابات تسريب الهواء داخل المجففة مفتوحة باستمرار. -ضخ الهواء الحار عن طريق البوابات تفتح 3 دقائق وتغلق نصف ساعة -ضخ الهواء والبوابات مفتوحة -72 ساعة	100%

**جدول (2)**

الفحص	التربة الاعتيادية %	اطيان الكاؤولين %
<b>التحليل الفيزيائي</b>		
نسبة الرمل	18	8.5
نسبة الغرين *	42	17
نسبة الطين	40	74.5
<b>التحليل الكيماوي</b>		
نسبة اوكسيد السليكون	39.85	49.40
نسبة اوكسيد الالمنيوم	10.04	35.33
نسبة اوكسيد الحديد	4.72	1.24
نسبة اوكسيد الكالسيوم	19.87	لاتذكر
نسبة اوكسيد المغنيسيوم	3.14	لاتذكر
نسبة الكبريتات	1.02	0.14
نسبة الفقدان بالحرق	19.43	14.2
نسبة الاملاح الذائبة	1.93	—

\*الغرين : مقياسه الحبيبي بين الرمل والطين وصفاته مزيج من الرمل والطين ويسمى بالزميج

**جدول (3)**


النموذج	الكثافة نت/مم <sup>2</sup>	امتصاص الماء %	قوة التحمل نت/مم <sup>2</sup>	نسبة التزهير
A	153	19.7	10.5	متوسط - كثيف
B	162	18.5	12.8	متوسط
C	168	17.9	14.5	متوسط - خفيف
D	172	17.3	16.3	خفيف
E	175	16.8	17.9	خفيف

جدول (4)

النموذج	الكثافة نت/مم <sup>2</sup>	امتصاص الماء %	قوة التحمل نت/مم <sup>2</sup>	نسبة التزهير
A	153	19.8	11.0	متوسط
B	164	18.3	14.2	متوسط- خفيف
C	169	17.7	15.9	خفيف
D	173	17.1	17.1	معدوم
E	176	16.1	19.1	معدوم


جدول (5)

النموذج	الكثافة نت/مم <sup>2</sup>	امتصاص الماء %	قوة التحمل نت/مم <sup>2</sup>	نسبة التزهير
A	154	19.6	11.2	متوسط
B	166	17.9	15.5	خفيف
C	171	17.1	17.3	معدوم
D	175	16.8	18.5	معدوم
E	177	16.00	21.4	معدوم




شكل (1)

يمثل برنامج التجفيف المطلوب لدرجات الحرارة اللازمة لمقدار الماء المفقود




شكل (2)


برنامج التجفيف لدى المعمل عند حصول الانحراف وحالة التشققات



شكل (3)  
التعديل الحاصل على ظروف التجفيف




شكل (4)  
العلاقة البيانية بين الكثافة وايمان الكاؤولين عند درجة حرارة 900 م




شكل (5)

العلاقة البيانية بين امتصاص الماء واطيان الكاولين عند درجة حرارة 900 م




شكل (6)

العلاقة البيانية بين قوة التحمل واطيان الكاولين عند درجة حرارة 900 م




شكل (7)

العلاقة البيانية بين الكثافة وايمان الكاولين عند درجة حرارة 950 م°




شكل (8)

العلاقة البيانية بين امتصاص الماء وايمان الكاولين عند درجة حرارة 950 م°




شكل (9)

العلاقة البيانية بين قوة التحمل وأطيان الكاؤولين عند درجة حرارة 950 م°




شكل (10)

العلاقة البيانية بين الكثافة وأطيان الكاؤولين عند درجة حرارة 1000 م°



شكل (11)

العلاقة البيانية بين امتصاص الماء واطيان الكاولين عند درجة حرارة 1000 م



شكل (12)

العلاقة البيانية بين قوة التحمل واطيان الكاولين عند درجة حرارة 1000 م